




BEFORE



地震でお風呂のタイルが割れ、排水も中で漏れているようで… 20年も経つし、システムバスにしたいな



AFTER



システムバスの採用で断熱効果アップ！タイルの冷たさから解消されます。脱衣室もリフォームし、洗濯機を設置し使いやすくなりました。



能登町 S様邸

住居状態：戸建住宅

施工日数：14日

施工面積：